

## 鉴定结论

基本信息	委托方	环宇好车		技术支持	18723354997	牌照号码	渝B L090E
	车辆类型	轿车		使用性质	非营运	国别属性	国产
	出厂年月	2023年3月		参考款型	帕萨特 2023款 改款 330TSI 星空精英版		
	核载人数	5 人		车身尺寸	长:4.94; 宽:1.83; 高:1.46; 轴距:2.87 (米)		
	表征里程	38576 km		车架号	LSVDK6C42PN062751		
	排量/功率	1984 ml/ 137 kw		燃油标号	汽油 / 95 #		
车辆配置	驱动形式	变速器形式	发动机类型	进气形式	气囊配置	轮胎型号	制动形式
	前置前驱	7档双离合	直列四缸	涡轮增压	8 气囊	235/45 R18	四轮盘式
	ABS防抱死	车身稳定系统	主动安全配置				
	有	有	EBD/EBA/ASR/ESP/上坡辅助/AUTOHOLD自动驻车/ACC自适应巡航				
	重要配置		自动分区空调/前排座椅加热/自动LED大灯/无钥匙进入-启动				
车辆技术状况描述	鉴定科目	检测、勘察结果描述					
	车身检查	无重大结构性损伤					
	发动机舱检查	工况正常无明显异常现象					
	驾驶舱检查	无明显异常磨损、功能键使用无异常					
	启动检查	启动顺畅; 无明显异常状况					
	路试检查	行驶正常; 无明显异常状况					
	底盘检查	无明显漏油漏水迹象					
综合描述	1. 符合国家机动车相关技术要求及法律法规, 不属于事故车、水泡车、火烧车;						

检测机构: 重庆衡正机动车评估有限公司

检测日期: 2026 年 02 月 28 日

# 重大车况检查判定表


## 一、事故判定

判定标准说明：

参照GB/T 30323-2013《二手车鉴定评估技术规范》，5.6判别事故车项目。

释义：经过严重碰撞等外力作用，造成车辆结构件发生变形、扭曲、褶皱等以及车辆修复过程造成钣金、烧焊、切割其中任何一种或几种变化的车辆总称。

车体结构示意图



代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车体左右对称性	车身结构上下左右是否对称	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	左A柱	变形 扭曲 更换 烧焊 褶皱	
3	左B柱		
4	左C(D)柱		
5	右A柱		
6	右B柱		
7	右C(D)柱		
8	左前纵梁		
9	右前纵梁		
10	左前减震器悬挂部位		
11	右前减震器悬挂部位		
12	左后减震器悬挂部位		
13	右后减震器悬挂部位		

**检测结论：非事故车**


## 二、泡水车判定

判定标准说明：

参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.2判别泡水车；

释义：泡水车是指经水等导电液体浸泡导致车辆核心零部件、电气件等受损的车辆总称。

泡水车示意图



泡水参考线

### 检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车内地毯	通过对左列项目检测是否存在如下缺陷。 泡水锈蚀： 指车内金属部件因为泡水原因造成的大面积为明显的锈蚀。 泡水泥沙： 指车内存在明显泥沙痕迹。 泡水水渍： 指因为泡水车内存留的水印。 泡水霉斑： 指车内部件因为泡水后造成的明显发霉现象。 泡水修复： 指车内部件存在因泡水后进行修复所造成的痕迹。 只存在在部件1、3、8三个部件存在上述中相应缺陷，不被判定为泡水车	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	乘客/驾驶舱地板线束及接口		
3	座椅滑轨		
4	座椅坐垫下方		
5	转向柱		
6	点烟器底座		
7	安全带		
8	行李箱底板		
9	驾驶室内保险丝盒		
10	发动机舱保险丝盒		
11	空调出风口		
12	发动机线束及接口		
13	车顶篷		
14	车身底板框架		
15	柱夹层及周边		
16	驾驶舱内控制单元		
17	行李箱保险丝盒及线束		
18	其他		

检测结论： 非水泡车

### 三、火烧车判定

判定标准说明：

参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.3判别火烧车。

释义：火烧车指经燃烧、炙烤等高温作用的车辆总称。

#### 检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	发动机舱盖隔音棉	火烧熏黑碳化 火烧炙烤融化 缺陷状态认定标准： 单点火烧熏黑碳化痕迹或火烧炙烤融化面积达到0.3m <sup>2</sup> （含）以上，即被认定为此缺陷。	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	防火墙隔音棉		
3	机舱内线束		
4	机舱内管路		
5	仪表台及内饰		
6	车身底板涂层		
7	行李箱底板涂层		

**检测结论：非火烧车**

## 四、里程推定

推定依据：


1. 车载电脑记录数据的诊断结果及分析。
2. 第三方历史记录查询。
3. 乘用车在使用周期内，车辆部件磨损及损耗程度分析，但不作为绝对推定依据。
4. 报告中里程数所用“推定”之概念，系采用《二手车鉴定评估技术规范》(GB/T30323-2013)中对相应项目的描述方式。

代码	检测项目	推定标准	检测结果
1	组合仪表	显示是否正常	
2	轮胎	磨损程度、更换情况	
3	刹车盘面	磨损程度、更换情况	
4	刹车蹄片	磨损程度、更换情况	
5	方向盘面	磨损程度	
6	换挡把手面	磨损程度	
7	座椅整体成色	磨损与保养情况	
8	中控台设备表面与按键	磨损程度	
9	离合、制动、加速踏板	磨损程度	
10	车载电脑记录数据诊断	各通道的数据内容	
11	第三方历史记录查询	历史记录	
12	其他		
			表征里程数
			38576 km
			推定里程数
			<b>真 实</b>

帕萨特 2023款 改款 330TSI 星空精英版

LSVDK6C42PN062751

### 车身外观鉴定示意图



备注：右前底边梁局部钣金修复，内部空腔结构正常；

订单号：55071107478440

秉持第三方·恪守公信力

# 车信盟

## 本报告享交易保障

120天买方保障 90天卖方保障



☎ 400-820-3152

工作日 9:00-12:00 13:00-17:00



### 大众

车架号 LSVDK\*\*\*\*\*51

发布日期：2026-02-25(报告记载信息有效期为30天)



报告验真

2023款 帕萨特2.0T-A/MT-330TSI精英版双离合DSG(国VI)

2023款 帕萨特2.0T-A/MT-330TSI星空精英版双离合DSG(国VI)

2023款 帕萨特2.0T-A/MT-330TSI豪华版双离合DSG(国VI)

2023款 帕萨特2.0T-A/MT-330TSI星空豪华版双离合DSG(国VI)

2023款 帕萨特2.0T-A/MT-330TSI尊贵版双离合DSG(国VI)

2023款 帕萨特2.0T-A/MT-330TSI星空尊贵版双离合DSG(国VI)

2024款 帕萨特2.0T-A/MT-330TSI精英版双离合DSG(国VI)

2024款 帕萨特2.0T-A/MT-330TSI星空精英版双离合DSG(国VI)

**车型免责声明：**根据多维数据模型分析本报告车辆车型可能为上述车型列表之一。若不在上述列表中，请根据车辆铭牌及购车发票等确认实际车型，也可扫码车信盟小程序“车型运维”进行修正。车型信息仅供参考，不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。



车型运维

## 车信盟提示 维修痕迹<sup>1</sup> 骨架异常提示 加强件异

### 车信盟提示 (信息仅作参考，以实际车况为准。)

正常 异常 未获取



结构性损伤记录  
(未发现)



安全气囊记录



发动机记录





火烧记录



涉水记录



盗抢记录



营运记录



大额车损记录



风险提示记录  
(未发现)

记录于：2023年第2季度

最近一次里程数

约 **0.01** 万公里

试运行期信息仅供参考



召回记录

提示车辆未发现召回记录。

## 车辆维修痕迹图

(信息仅作参考，以实际车况为准。)

✕ 维修部位

3处异常已修复

- 正前方
- 前方右侧
- 前方左侧
- 顶部
- 中间右侧
- 中间左侧
- 正后方
- 后方右侧
- 后方左侧
- 内部




- 底部
- 发动机舱



## 骨架异常提示

(信息仅作参考，以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现骨架异常

## 加强件异常提示

(信息仅作参考，以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现加强件异常

车辆未发现加强件异常

## 车辆信息摘要

所有人	个人
距首次登记时间	2-3年
车主任数	1任
使用性质	非营业个人
新能源标志	否

## 车辆基本信息

中文品牌	大众
详细型号	2023款 帕萨特2.0T-A/MT-330TSI精英版双离合DSG(国VI)
车架号	LSVDK*****51
车身颜色	--
车辆类型	轿车
出厂日期	2023
燃料类型	无铅汽油95#

排放标准

--

整车重量(kg)

1600

排量(ml)

1984

国产/进口

国产

## 车辆配置信息

发动机号

59\*\*\*\*

功率(kw)

137.0000

车外廓长(mm)

4948

车外廓宽(mm)

1836

车外廓高(mm)

1469

变速箱

7档 手自一体

## 保险事故基本信息

交强险保单是否有效



商业险保单是否有效



交强险是否连续投保



商业险是否连续投保



本车已结案事故次数

2

涉三者车(本车)已结案事故次数

1

本车未结案事故次数(含涉三者车事故)

0

单次事故最大损失金额

≈1000元

车辆需检测情况

建议进一步检测

## 本车事故 已结案 (共2条)

### ● 2025年2季度

≈1000元

事故类型

交通事故类

车损金额

≈1000元

案件状态

已结案

明细记录

1条

维修项目

维修方式

件数

雾灯框 (左)

更换

1

### ● 2023年2季度

≈1000元

事故类型

交通事故类

车损金额

≈1000元

案件状态

已结案

明细记录

1条

维修项目

维修方式

件数

维修项目	维修方式	件数
倒车镜总成 (右)	更换	1

### 涉三者车(本车)事故 已结案 (共1条)

#### ● 2023年4季度

≈500元

事故类型	交通事故类
车损金额	≈500元
案件状态	已结案
明细记录	2条

维修项目	维修方式	件数
拆装:事故部位拆装	修理	1
喷漆:喷漆-前保险杠皮	修理	1

### 本车未结案事故(含涉三者车事故) (共0条)

### 车信盟检测建议

仅适用于车辆历史存疑事故，信息仅作参考，以实际车况为准。



车辆需检测情况 ?

**建议进一步检测**

车牌

VIN LSVDK6C42PN062751

搜索

重置

本地维修历史

全国维修历史

序号	开单日期	结算日期	进站里程	维修类型	本站维修
1	2023-09-03 16:45:05	2023-09-03 16:51:19	6182	普通索赔	否

## 维修项目

项目代码	项目名称	维修类型	执行工时
68155500	杂物箱(副仪表板)更换	普通索赔	

## 维修零件

零件代码	零件名称	维修类型	零件数量
3GB 857 101 B 82V	仪表盘内杂物箱(钛黑色)	普通索赔	1

## 附加项目

附加项目代码	附加项目名称	附加项目类型	费用
暂无数据			

2	2023-07-12 14:11:28	2023-07-12 14:57:25	5054	质量担保保养	否
---	---------------------	---------------------	------	--------	---

## 维修项目

项目代码	项目名称	维修类型	执行工时
01050101	按5000公里建议(更换机油、机滤)	质量担保保养	

## 维修零件

零件代码	零件名称	维修类型	零件数量
06L 115 562 E	带密封的过滤器件组	质量担保保养	1
N 013 815 7	密封环	质量担保保养	1
N 911 679 01	螺旋塞	质量担保保养	1
G 052 577 Z4	发动机机油	质量担保保养	1
G 052 577 Z2	发动机机油	质量担保保养	2

## 附加项目

附加项目代码	附加项目名称	附加项目类型	费用
暂无数据			