

鉴定结论

基本信息	委托方	环宇好车		技术支持	18723354997	牌照号码	渝A 10B0A	
	车辆类型	SUV		使用性质	非营运	国别属性	进口	
	出厂年月	2020年1月		参考款型	Macan 2020款 Macan 2.0T			
	核载人数	5 人		车身尺寸	长:4.69；宽:1.92；高:1.62；轴距:2.80（米）			
	表征里程	49127 km		车架号	WP1AA2959LLB12602			
	排量/功率	1984 ml/ 185 kw		燃油标号	汽油 / 95 #			
车辆配置	驱动形式	变速器形式	发动机类型	进气形式	气囊配置	轮胎型号	制动形式	
	前置四驱	7档双离合	直列四缸	涡轮增压	10 气囊	265/40 R21 295/35 R21	四轮盘式	
	ABS防抱死	车身稳定系统	主动安全配置					
	有	有	EBD/EBA/TCS/ESP/上坡辅助/AUTOHOLD自动驻车					
	重要配置		自动分区空调/前排座椅加热+记忆/自动LED大灯/定速巡航					
车辆技术状况描述	鉴定科目		检测、勘察结果描述					
	车身检查		无重大结构性损伤					
	发动机舱检查		工况正常无明显异常现象					
	驾驶舱检查		无明显异常磨损、功能键使用无异常					
	启动检查		启动顺畅；无明显异常状况					
	路试检查		行驶正常；无明显异常状况					
	底盘检查		无明显漏油漏水迹象					
综合描述	1. 符合国家机动车相关技术要求及法律法规，不属于事故车、水泡车、火烧车；							

检测机构： 重庆衡正机动车评估有限公司

检测日期：2026 年 07 月 07 日

重大车况检查判定表


一、事故判定

判定标准说明：

参照GB/T 30323-2013《二手车鉴定评估技术规范》，5.6判别事故车项目。

释义：经过严重碰撞等外力作用，造成车辆结构件发生变形、扭曲、褶皱等以及车辆修复过程造成钣金、烧焊、切割其中任何一种或几种变化的车辆总称。

车体结构示意图



代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车体左右对称性	车身结构上下左右是否对称	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	左A柱	变形 扭曲 更换 烧焊 褶皱	
3	左B柱		
4	左C（D）柱		
5	右A柱		
6	右B柱		
7	右C（D）柱		
8	左前纵梁		
9	右前纵梁		
10	左前减震器悬挂部位		
11	右前减震器悬挂部位		
12	左后减震器悬挂部位		
13	右后减震器悬挂部位		

检测结论： 非事故车

二、泡水车判定


判定标准说明：

参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.2判别泡水车；

释义：泡水车是指经水等导电液体浸泡导致车辆核心零部件、电气件等受损的车辆总称。

泡水车示意图

泡水参考线



检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车内地毯	通过对左列项目检测是否存在如下缺陷。 泡水锈蚀： 指车内金属部件因为泡水原因造成的大面积为明显的锈蚀。 泡水泥沙： 指车内存在明显泥沙痕迹。 泡水水渍： 指因为泡水车内存留的水印。 泡水霉斑： 指车内部件因为泡水后造成的明显发霉现象。 泡水修复： 指车内部件存在因泡水后进行修复所造成的痕迹。 只存在在部件1、3、8三个部件存在上述中相应缺陷，不被判定为泡水车	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	乘客/驾驶舱地板线束及接口		
3	座椅滑轨		
4	座椅坐垫下方		
5	转向柱		
6	点烟器底座		
7	安全带		
8	行李箱底板		
9	驾驶室内保险丝盒		
10	发动机舱保险丝盒		
11	空调出风口		
12	发动机线束及接口		
13	车顶篷		
14	车身底板框架		
15	柱夹层及周边		
16	驾驶舱内控制单元		
17	行李箱保险丝盒及线束		
18	其他		

检测结论： 非水泡车

三、火烧车判定

判定标准说明：

参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.3判别火烧车。

释义：火烧车指经燃烧、炙烤等高温作用的车辆总称。

检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	发动机舱盖隔音棉	火烧熏黑碳化 火烧炙烤融化 缺陷状态认定标准： 单点火烧熏黑碳化痕迹或火烧炙烤融化面积达到0.3m ² （含）以上，即被认定为此缺陷。	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	防火墙隔音棉		
3	机舱内线束		
4	机舱内管路		
5	仪表台及内饰		
6	车身底板涂层		
7	行李箱底板涂层		

检测结论：非火烧车

四、里程推定

推定依据：


1. 车载电脑记录数据的诊断结果及分析。
2. 第三方历史记录查询。
3. 乘用车在使用周期内，车辆部件磨损及损耗程度分析，但不作为绝对推定依据。
4. 报告中里程数所用“推定”之概念，系采用《二手车鉴定评估技术规范》（GB/T30323-2013）中对相应项目的描述方式。

代码	检测项目	推定标准	检测结果
1	组合仪表	显示是否正常	
2	轮胎	磨损程度、更换情况	
3	刹车盘面	磨损程度、更换情况	
4	刹车蹄片	磨损程度、更换情况	
5	方向盘面	磨损程度	
6	换挡把手面	磨损程度	
7	座椅整体成色	磨损与保养情况	
8	中控台设备表面与按键	磨损程度	
9	离合、制动、加速踏板	磨损程度	
10	车载电脑记录数据诊断	各通道的数据内容	
11	第三方历史记录查询	历史记录	
12	其他		
			表征里程数
			49127 km
			推定里程数
			真 实

Macan 2020款 Macan 2.0T

WP1AA2959LLB12602

车身外观鉴定示意图



备注：全车贴膜，无法对外观覆盖件是否二次补漆作出准确判断，但经漆膜仪检测均未发现钣金修复情况；

订单号：18121107510872

秉持第三方·恪守公信力

车信盟商标归属于上海中经互联网络有限公司所有

车信盟

本报告享交易保障

120天买方保障 90天卖方保障



400-820-3152

工作日 9:00-12:00 13:00-17:00



保时捷

车架号 WP1AA*****02

发布日期：2026-03-11(报告记载信息有效期为30天)



报告验真

2018款 保时捷Macan-2.0T-A/MT双离合

2021款 保时捷Macan-2.0T-A/MT双离合

车型免责声明： 根据多维数据模型分析本报告车辆车型可能为上述车型列表之一。若不在上述列表中，请根据车辆铭牌及购车发票等确认实际车型，也可扫码车信盟小程序“车型运维”进行修正。车型信息仅供参考，不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。



车型运维

车信盟提示 维修痕迹 骨架异常提示 加强件异常

车信盟提示 (信息仅作参考，以实际车况为准。)

正常 异常 未获取



结构性损伤记录
(未发现)



安全气囊记录



发动机记录



火烧记录



涉水记录



盗抢记录



营运记录



大额车损记录



风险提示记录
(未发现)

记录于：2020年第4季度

最近一次里程数

约 **0.92** 万公里

试运行期信息仅供参考



召回记录

提示车辆未发现召回记录。

车辆维修痕迹图

(信息仅供参考，以实际车况为准。)

✕ 维修部位

0处异常已修复

- 正前方
- 前方右侧
- 前方左侧
- 顶部
- 中间右侧
- 中间左侧
- 正后方
- 后方右侧
- 后方左侧
- 内部
- 底部
- 发动机舱



骨架异常提示

(信息仅供参考，以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现骨架异常

加强件异常提示

(信息仅供参考，以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现加强件异常

车辆信息摘要

所有人

个人

距首次登记时间5-6年

车主任数2任

使用性质非营业个人

新能源标志否

车辆基本信息

中文品牌保时捷

车架号WP1AA*****02

车身颜色黑色

车辆类型SUV

出厂日期2020-01-01

燃料类型无铅汽油95#

排放标准国VI

整车重量(kg)0

排量(ml)1984

国产/进口进口

制造国--

车辆配置信息

发动机号	DL*****
------	---------

功率(kw)	185.0000
--------	----------

车外廓长(mm)	4696
----------	------

车外廓宽(mm)	1923
----------	------

车外廓高(mm)	1624
----------	------

变速箱	7档 手自一体
-----	---------

保险事故基本信息

交强险保单是否有效	
-----------	---

商业险保单是否有效	
-----------	---

交强险是否连续投保	
-----------	---

商业险是否连续投保	
-----------	---

本车已结案事故次数	0
-----------	---

涉三者车(本车)已结案事故次数	0
-----------------	---

本车未结案事故次数(含涉三者车事故)	0
--------------------	---

单次事故最大损失金额 ≈0元

车辆需检测情况 无特别建议

本车事故 已结案 (共0条)

涉三者车(本车)事故 已结案 (共0条)

本车未结案事故(含涉三者车事故) (共0条)

车信盟检测建议

仅适用于车辆历史存疑事故，信息仅作参考，以实际车况为准。



车辆需检测情况 ?

无特别建议



历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准

保时捷汽车 保时捷 燃油车

查询时间2026-03-11



车图仅供参考

WP1A*****2602



官方验真

S

4.9分

整车车况评分

A 级

重要部件评级

无异常

里程记录是否异常

事故排查 5.0
火烧排查 5.0
泡水排查 5.0

发动机/变速箱·优秀 优
无异常描述

其他重要部件·优秀 优
无异常描述

里程表·正常 优
0.93万公里(截止2020-10)

保养习惯·-- --
定期保养(截止2020-10)

综合评估 维保记录 理赔记录

里程记录 保养习惯

里程记录



9267

最大里程数



0

异常里程记录



--

预估公里数

2020-05

18

首次进店

2020-10

9267

正常数据

2020-10

3207

上市双店

❤️ 保养习惯

年均里程

--公里/年

代步每年行驶2万~3万公里为日常代步

保养频次

--次/年

保养频次在2~3次属于正常保养

保养时间

2020-10-17止

该车已经5.5年没有在4s店保养了

进店时间

2020-10-17止



查博士
www.chaboshi.cn

转发截图 ➡





WP1A*****2602

发动机/变速箱·优秀 优

无异常描述

里程表·正常

0.93万公里(截止2020-10)



官方验真

其他重要部件·优秀 优

无异常描述

保养习惯·--

定期保养(截止2020-10)

综合评估

维保记录

理赔记录

维保记录总结

2020.05.11~2020.10.17

总维保2次

2次

进店次数

1次

维修次数

1次

保养次数

05/2020

18公里

项目描述: 维修; 其他: 新车PDI检测;

更换材料: 无;

10/2020

9267公里

项目描述: 维修; 其他: 机油保养;

更换材料: 无;



www.chaboshi.cn

转发截图

