鉴定结论

基本信息	委托方	环宇好车	技术支持	18723354997	牌照号码	
	车辆类型	SUV	使用性质	非营运	国别属性	国产
	出厂年月	2021年2月	参考款型	奔驰GLC 2021款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型		
	核载人数	5 人	车身尺寸	长:4.76；宽:1.89；高:1.64；轴距:2.97（米）		
	表征里程	59776 km	车架号	LE40B8BB4ML668759		
	排量/功率	1991 ml/ 145 kw	燃油标号	汽油 / 95 #		

车辆配置	驱动形式	变速器形式	发动机类型	进气形式	气囊配置	轮胎型号	制动形式
	前置四驱	9档手自一体	直列四缸	涡轮增压	9 气囊	235/55 R19	四轮盘式
	ABS防抱死	车身稳定系统	主动安全配置				
	有	有	EBD/EBA/TCS/ESP/上坡辅助/AUTOHOLD自动驻车/定速巡航				
	重要配置		自动分区空调/前排座椅加热+记忆/自动LED大灯/无钥匙进入-启动				

车辆技术状况描述	鉴定科目	检测、勘察结果描述
	车身检查	无重大结构性损伤
	发动机舱检查	工况正常无明显异常现象
	驾驶舱检查	无明显异常磨损、功能键使用无异常
	启动检查	启动顺畅；无明显异常状况
	路试检查	行驶正常；无明显异常状况
	底盘检查	无明显漏油漏水迹象

综合描述	1.符合国家机动车相关技术要求及法律法规，不属于事故车、水泡车、火烧车；

检测机构： 重庆衡正机动车评估有限公司

检测日期：2026 年 01 月 13 日

重大车况检查判定表

一、事故判定

判定标准说明：
参照GB/T 30323-2013《二手车鉴定评估技术规范》，5.6判别事故车项目。
释义：经过严重碰撞等外力作用，造成车辆结构件发生变形、扭曲、褶皱等以及车辆修复过程造成钣金、烧焊、切割其中任何一种或几种变化的车辆总称。

车体结构示意图



代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车体左右对称性	车身结构上下左右是否对称	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	左A柱	变形 扭曲 更换 烧焊 褶皱	
3	左B柱		
4	左C（D）柱		
5	右A柱		
6	右B柱		
7	右C（D）柱		
8	左前纵梁		
9	右前纵梁		
10	左前减震器悬挂部位		
11	右前减震器悬挂部位		
12	左后减震器悬挂部位		
13	右后减震器悬挂部位		

检测结论： 非事故车

二、泡水车判定

判定标准说明：
参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.2判别泡水车；
释义：泡水车是指经水等导电液体浸泡导致车辆核心零部件、电气件等受损的车辆总称。

泡水车示意图



检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车内地毯	通过对左列项目检测是否存在如下缺陷。 泡水锈蚀： 指车内金属部件因为泡水原因造成的大面积极为明显的锈蚀。 泡水泥沙： 指车内存在明显泥沙痕迹。 泡水水渍： 指因为泡水车内存留的水印。 泡水霉斑： 指车内部件因为泡水后造成的明显发霉现象。 泡水修复： 指车内部件存在因泡水后进行修复所造成的痕迹。 只存在在部件1、3、8三个部件存在上述中相应缺陷，不被判定为泡水车	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	乘客/驾驶舱地板线束及接口		
3	座椅滑轨		
4	座椅坐垫下方		
5	转向柱		
6	点烟器底座		
7	安全带		
8	行李箱底板		
9	驾驶室内保险丝盒		
10	发动机舱保险丝盒		
11	空调出风口		
12	发动机线束及接口		
13	车顶篷		
14	车身底板框架		
15	柱夹层及周边		
16	驾驶舱内控制单元		
17	行李箱保险丝盒及线束		
18	其他		

检测结论： 非水泡车

三、火烧车判定

判定标准说明：
参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.3判别火烧车。
释义：火烧车指经燃烧、炙烤等高温作用的车辆总称。

检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	发动机舱盖隔音棉	火烧熏黑碳化 火烧炙烤融化 缺陷状态认定标准：单点火烧熏黑碳化痕迹或火烧炙烤融化面积达到0.3㎡（含）以上，即被认定为此缺陷。	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	防火墙隔音棉		
3	机舱内线束		
4	机舱内管路		
5	仪表台及内饰		
6	车身底板涂层		
7	行李箱底板涂层		

检测结论：非火烧车

四、里程推定

推定依据：
1. 车载电脑记录数据的诊断结果及分析。
2. 第三方历史记录查询。
3. 乘用车在使用周期内，车辆部件磨损及损耗程度分析，但不作为绝对推定依据。
4. 报告中里程数所用“推定”之概念，系采用《二手车鉴定评估技术规范》(GB/T30323-2013)中对相应项目的描述方式。

代码	检测项目	推定标准	检测结果
1	组合仪表	显示是否正常	
2	轮胎	磨损程度、更换情况	
3	刹车盘面	磨损程度、更换情况	
4	刹车蹄片	磨损程度、更换情况	
5	方向盘面	磨损程度	
6	换挡把手面	磨损程度	
7	座椅整体成色	磨损与保养情况	
8	中控台设备表面与按键	磨损程度	
9	离合、制动、加速踏板	磨损程度	
10	车载电脑记录数据诊断	各通道的数据内容	
11	第三方历史记录查询	历史记录	
12	其他		

表征里程数	
	59776 km
推定里程数	
	真 实

奔驰GLC 2021款 GLC 260 L 4MATIC 豪华型　　LE4OB8BB4ML668759

车身外观鉴定示意图



备注：

车信盟 订单号：56251312634878

秉持第三方 恪守公信力

本报告附交易保障

享 120 天买方保障
90 天卖方保障

奔驰

奔驰 GLC级 GLC260L 4MATIC 2.0T 手自一体(9档) 豪华型 2021款

车架号 LE40B**********59

交易保障

报告验真

400-820-3152

工作日 9:00-12:00 13:00-17:00

报告发布日期：2026-01-13（报告记载信息有效期为30天）

车信盟提示 维修痕迹 骨架异常提示 加强件异常

车信盟提示（信息仅作参考，以实际车况为准。）

正常 异常 未获取

结构性损伤记录（未发现）	安全气囊记录	发动机记录
火烧记录	涉水记录	盗抢记录
营运记录	大额车损记录	风险提示记录（未发现）

记录于：2025年第3季度

最近一次里程数

约 05.8 万公里

试运行期信息仅供参考

试运行期信息仅供参考

召回记录

提示车辆未发现召回记录。

车辆维修痕迹图

（信息仅作参考，以实际车况为准。）

维修部位 0处异常已修复

- 正前方
- 前方右侧
- 中间右侧
- 后方右侧
- 正后方
- 后方左侧
- 中间左侧
- 前方左侧
- 顶部
- 底部
- 内部

电机/驱动系统　其他控制

电池/储能系统　充电桩

其他出厂设备

骨架异常提示

（信息仅作参考，以实际车况为准。）



部件	异常方位
车辆未发现骨架异常	

加强件异常提示

（信息仅作参考，以实际车况为准。）



部件	异常方位
车辆未发现加强件异常	

车辆信息摘要

所有人	个人
距首次登记时间	4-5年

距首次登记时间	4-5年
车主任数	2任
使用性质	非营业个人
新能源标志	否

车辆基本信息

中文品牌	奔驰
详细型号	奔驰 GLC级 GLC260L 4MATIC 2.0T 手自一体 (9档) 豪华型 2021款
车架号	LE40B**********59
车身颜色	--
车辆类型	SUV
出厂日期	2025-02-17
燃料类型	汽油
排放标准	--
整车重量(kg)	1890
排量(ml)	1991
国产/进口	国产

国产/进口	国产

车辆配置信息

发动机号	10******
功率(kw)	145
车外廓长(mm)	4764
车外廓宽(mm)	1898
车外廓高(mm)	1642
变速箱	手自一体变速器(AT)

保险事故基本信息

交强险保单是否有效	✓
商业险保单是否有效	✓
交强险是否连续投保	✓
商业险是否连续投保	✓
本车已结案事故次数	0
涉三者车(本车)已结案事故次数	0
本车未结案事故次数(含涉三者车事故)	0

单次事故最大损失金额	≈0元
车辆需检测情况	无特别建议

本车事故 已结案（共0条）

涉三者车(本车)事故 已结案（共0条）

本车未结案事故(含涉三者车事故) （共0条）

车信盟检测建议

仅适用于车辆历史存疑事故，信息仅作参考，以实际车况为准。

车辆需检测情况

无特别建议

免责声明

本报告展示内容涉及多方信息汇总，仅基于截止到出具报告日所收集到的相关数据信息。因所有数据信息均来自第三方，车信盟不对信息的完整性、准确性做出保证，不承担因此导致的任何损失。本报告仅用于车辆交易参考，不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。如遇部分数据可能未被采集或收录，或对报告内容存疑，建议您进行车辆实车检测，以便做出更精准的交易决策。

名词解析

奔驰

VIN：LE40B8BB4ML668759　出报告时间：2026-01-13 14:59

历史车况综合评级

评级说明

综合评级

S4.9A

S 级	4.9 分	A 级
事故火烧水泡	整车车况评分	重要部件评级
S M R	满分5	A B C

火烧排查	5.0 分	泡水排查	5.0 分	事故排查	5.0 分
发动机 / 变速箱	5.0 分	其他重要部件	4.9 分	车身外观	5.0 分
车主爱惜度	4.7 分	里程记录	正常		

年平均行驶里程： 13237 公里　年平均保养次数： 1.3 次　最后保养时间： 2025-08　最后记录时间： 2025-08

解析快读版　维保数据　碰撞数据

其他重要部件

4.9

气囊　前/后桥　转向系统　空调系统

安全带　悬架系统　制动系统

- 维修历史　2022-06

项目: 拆卸/安装2个后轴半轴; 服务措施/召回,保; 操作:更换左右悬挂减震柱上的止动缓冲器和波纹管账目编号:,代码字:21P; 进行快速测试; 经销商运营管理费;

材料: W半轴大螺母LR :2 ; W轴承滚珠润滑脂*0.1 ; Z减震润滑油脂*0.04 ; Z前减震下螺栓 :2 ; Z前减震防尘套LR :2 ; A ; Z螺母 :6 ; Z前减震下固定螺母 :2 ; Z六角螺母 :2 ;

保养记录

2021-10　8344 km

项目描述:保养;进行带增值套件的保养A;
更换材料:原厂机油MB229.51 SAE5W-301L:6;机油格:1;放油螺栓垫片;

2022-09　18562 km

项目描述:保养;进行带增值套件的保养B;更换空调滤清器外格;发动机清洗与养护;客诉:检查轮胎气压已检查补加;
更换材料:发动机清洗剂:1;机油格:1;放油螺栓垫片:1;空气格:1;原厂机油MB229.51 SAE5W-30 209;空调外格:1;

2023-06 27703 km

项目描述:保养;操作:连接/断开车辆诊断系统(XENTRY Diagnosis);操作:连接/断开起动机蓄电池充电器(XENTRY Diagnosis 已连接);操作:更新控制单元软件ENTRY Diagnosis已连接)账目编号:代码:;进行带增值套件的保养A;天窗门窗润滑;
更换材料:马石油炫腾5000(5W30/1L);机油格:1;放油螺栓垫片:1;天窗、门窗润滑保养套餐:1;

2024-06 37965 km

项目描述:保养;进行带增值套件的保养A;69元活动空调清洗;保养菜单-基础A保养;
更换材料:原厂机油MB 229.51 SAE 5W-301L6;机油滤芯:1;264油底壳放油螺丝密封环:1;空调滤清器槽道清洗剂;

2025-02 48143 km

项目描述:保养，一般维修;进气系统积碳清洗;燃油系统积碳清洗;更换火花塞(不润滑脂);续保(四合一);保养菜单-基础A保养;进行带增值套件的保养A;
更换材料:火花塞:4;原厂机油MB229.51SAE5W-30D***209L:6;机油滤芯:1;密封环:1;

2025-08 58284 km

项目描述:保养;保养菜单-基础A保养;进行带增值套件的保养A;
更换材料:原厂机油MB229.51SAE5W-30D***209L:6;机油滤芯:1;密封环:1;

历史里程

58284 km 已行驶里程　　0 条 异常里程记录　　65945 km 预估里程数

时间	里程（公里）	类型
2021-10	8344 km	首次进店
2022-06	16131 km	正常数据
2022-09	18562 km	正常数据
2023-06	27703 km	正常数据
2024-06	37965 km	正常数据
2025-02	48143 km	正常数据
2025-08	58284 km	正常数据

车主爱惜度

4.7

平均行驶里程： 13237 公里　　年平均保养次数： 1.3 次　　最后保养时间： 2025-08　　最后记录时间： 2025-08