鉴定结论

<table>
<tr><td rowspan="6">基本信息</td><td>委托方</td><td colspan="2">环宇好车</td><td>技术支持</td><td>18723354997</td><td>牌照号码</td><td></td></tr>
<tr><td>车辆类型</td><td colspan="2">轿车</td><td>使用性质</td><td>非营运</td><td>国别属性</td><td>国产</td></tr>
<tr><td>出厂年月</td><td colspan="2">2015年5月</td><td>参考款型</td><td colspan="3">福克斯 2012款 两厢 1.6L 自动风尚型</td></tr>
<tr><td>核载人数</td><td colspan="2">5 人</td><td>车身尺寸</td><td colspan="3">长:4.36；宽:1.82；高:1.48；轴距:2.64（米）</td></tr>
<tr><td>表征里程</td><td colspan="2">73513 km</td><td>车架号</td><td colspan="3">LVSHCADB3FE143583</td></tr>
<tr><td>排量/功率</td><td colspan="2">1596 ml/ 92 kw</td><td>燃油标号</td><td colspan="3">汽油 / 92 #</td></tr>
<tr><td rowspan="5">车辆配置</td><td>驱动形式</td><td>变速器形式</td><td>发动机类型</td><td>进气形式</td><td>气囊配置</td><td>轮胎型号</td><td>制动形式</td></tr>
<tr><td>前置前驱</td><td>6档双离合</td><td>直列四缸</td><td>涡轮增压</td><td>4 气囊</td><td>205/60 R16</td><td>四轮盘式</td></tr>
<tr><td>ABS防抱死</td><td>车身稳定系统</td><td colspan="5">主动安全配置</td></tr>
<tr><td>有</td><td>有</td><td colspan="5">EBD/EBA/TCS/ESP/上坡辅助</td></tr>
<tr><td colspan="2">重要配置</td><td colspan="5">自动分区空调</td></tr>
<tr><td rowspan="7">车辆技术状况描述</td><td colspan="2">鉴定科目</td><td colspan="5">检测、勘察结果描述</td></tr>
<tr><td colspan="2">车身检查</td><td colspan="5">无重大结构性损伤</td></tr>
<tr><td colspan="2">发动机舱检查</td><td colspan="5">工况正常无明显异常现象</td></tr>
<tr><td colspan="2">驾驶舱检查</td><td colspan="5">无明显异常磨损、功能键使用无异常</td></tr>
<tr><td colspan="2">启动检查</td><td colspan="5">启动顺畅；无明显异常状况</td></tr>
<tr><td colspan="2">路试检查</td><td colspan="5">升降档偶发性轻微顿挫感</td></tr>
<tr><td colspan="2">底盘检查</td><td colspan="5">方向机、空调压缩机渗油</td></tr>
<tr><td>综合描述</td><td colspan="7">1.符合国家机动车相关技术要求及法律法规，不属于国标定义下的事故车、水泡车、火烧车；</td></tr>
</table>

检测机构： 重庆衡正机动车评估有限公司

检测日期：2026 年 01 月 20 日

重大车况检查判定表

一、事故判定

判定标准说明：
参照GB/T 30323-2013《二手车鉴定评估技术规范》，5.6判别事故车项目。
释义：经过严重碰撞等外力作用，造成车辆结构件发生变形、扭曲、褶皱等以及车辆修复过程造成钣金、烧焊、切割其中任何一种或几种变化的车辆总称。

车体结构示意图



代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车体左右对称性	车身结构上下左右是否对称	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	左A柱	变形 扭曲 更换 烧焊 褶皱	
3	左B柱		
4	左C（D）柱		
5	右A柱		
6	右B柱		
7	右C（D）柱		
8	左前纵梁		
9	右前纵梁		
10	左前减震器悬挂部位		
11	右前减震器悬挂部位		
12	左后减震器悬挂部位		
13	右后减震器悬挂部位		

检测结论： 非事故车

二、泡水车判定

判定标准说明：
参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.2判别泡水车；
释义：泡水车是指经水等导电液体浸泡导致车辆核心零部件、电气件等受损的车辆总称。

泡水车示意图



检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车内地毯	通过对左列项目检测是否存在如下缺陷。 泡水锈蚀： 指车内金属部件因为泡水原因造成的大面积极为明显的锈蚀。 泡水泥沙： 指车内存在明显泥沙痕迹。 泡水水渍： 指因为泡水车内存留的水印。 泡水霉斑： 指车内部件因为泡水后造成的明显发霉现象。 泡水修复： 指车内部件存在因泡水后进行修复所造成的痕迹。 只存在在部件1、3、8三个部件存在上述中相应缺陷，不被判定为泡水车	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	乘客/驾驶舱地板线束及接口		
3	座椅滑轨		
4	座椅坐垫下方		
5	转向柱		
6	点烟器底座		
7	安全带		
8	行李箱底板		
9	驾驶室内保险丝盒		
10	发动机舱保险丝盒		
11	空调出风口		
12	发动机线束及接口		
13	车顶篷		
14	车身底板框架		
15	柱夹层及周边		
16	驾驶舱内控制单元		
17	行李箱保险丝盒及线束		
18	其他		

检测结论： 非水泡车

三、火烧车判定

判定标准说明：
参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.3判别火烧车。
释义：火烧车指经燃烧、炙烤等高温作用的车辆总称。

检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	发动机舱盖隔音棉	火烧熏黑碳化 火烧炙烤融化 缺陷状态认定标准：单点火烧熏黑碳化痕迹或火烧炙烤融化面积达到0.3㎡（含）以上，即被认定为此缺陷。	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	防火墙隔音棉		
3	机舱内线束		
4	机舱内管路		
5	仪表台及内饰		
6	车身底板涂层		
7	行李箱底板涂层		

检测结论：非火烧车

四、里程推定

推定依据：
1. 车载电脑记录数据的诊断结果及分析。
2. 第三方历史记录查询。
3. 乘用车在使用周期内，车辆部件磨损及损耗程度分析，但不作为绝对推定依据。
4. 报告中里程数所用“推定”之概念，系采用《二手车鉴定评估技术规范》(GB/T30323-2013)中对相应项目的描述方式。

代码	检测项目	推定标准	检测结果
1	组合仪表	显示是否正常	
2	轮胎	磨损程度、更换情况	
3	刹车盘面	磨损程度、更换情况	
4	刹车蹄片	磨损程度、更换情况	
5	方向盘面	磨损程度	
6	换挡把手面	磨损程度	
7	座椅整体成色	磨损与保养情况	
8	中控台设备表面与按键	磨损程度	
9	离合、制动、加速踏板	磨损程度	
10	车载电脑记录数据诊断	各通道的数据内容	
11	第三方历史记录查询	历史记录	
12	其他		

表征里程数	
	73513 km
推定里程数	
	真 实

福克斯 2012款 两厢 1.6L 自动风尚型 LVSHCADB3FE143583

车身外观鉴定示意图



备注：空调压缩机、方向机渗油；

瑕疵或缺陷图示及描述

一、车身外观

右前门框	右前门框
右前A柱立柱侧面上部 局部小面积变形	右前A柱立柱上部 主体结构正常
检测说明：右前大灯、右前翼子板更换；	

车信盟 订单号：57181746026796

秉持第三方 恪守公信力

本报告附交易保障

享 120 天买方保障
90 天卖方保障

福特

2012款 福克斯两厢1.6-A/MT风尚型
DCT双离合(国V)

车架号 LVSHC**********83

交易保障

报告验真

400-820-3152

工作日 9:00-12:00 13:00-17:00

报告发布日期：2026-01-20 （报告记载信息有效期为30天）

车信盟提示 维修痕迹 骨架异常提示 加强件异常

车信盟提示（信息仅作参考，以实际车况为准。）

正常 异常 未获取

结构性损伤记录（未发现）	安全气囊记录	发动机记录
火烧记录	涉水记录	盗抢记录
营运记录	大额车损记录	风险提示记录（未发现）

记录于：2025年第3季度

最近一次里程数

约 07.1 万公里

试运行期信息仅供参考

试运行期信息仅供参考

召回记录

提示车辆未发现召回记录。

车辆维修痕迹图

（信息仅作参考，以实际车况为准。）

维修部位

3处异常已修复

- 正前方
- 前方右侧
- 中间右侧
- 后方右侧
- 正后方
- 后方左侧
- 中间左侧
- 前方左侧
- 顶部
- 底部
- 内部

- 电机/驱动系统
- 其他控制
- 电池/储能系统
- 充电桩
- 其他出厂设备

骨架异常提示

（信息仅作参考，以实际车况为准。）



部件	异常方位
车辆未发现骨架异常	

加强件异常提示

（信息仅作参考，以实际车况为准。）



部件	异常方位
车辆未发现加强件异常	

车辆信息摘要

所有人	个人
距首次登记时间	7年及以上

距首次登记时间	7年及以上
车主任数	1任
使用性质	非营业个人
新能源标志	否

车辆基本信息

中文品牌	福特
详细型号	2012款 福克斯两厢1.6-A/MT风尚型DCT双离合(国V)
车架号	LVSHC**********83
车身颜色	灰色
车辆类型	轿车
出厂日期	2015-05-28
燃料类型	无铅汽油92#
排放标准	GB18352.5-2013国V
整车重量(kg)	1337
排量(ml)	1596
同产	同产

国产/进口	国产

车辆配置信息

发动机号	38*****
功率(kw)	92.0000
车外廓长(mm)	4368
车外廓宽(mm)	1823
车外廓高(mm)	1483
变速箱	6档 手自一体

保险事故基本信息

交强险保单是否有效	✓
商业险保单是否有效	✓
交强险是否连续投保	✗
商业险是否连续投保	✗
本车已结案事故次数	2
涉三者车(本车)已结案事故次数	0
本车未结案事故次数(含涉三者车事故)	0

单次事故最大损失金额	≈2000元
车辆需检测情况	建议进一步检测

本车事故 已结案（共2条）

2016年2季度 ≈2000元

事故类型	交通事故类
车损金额	≈2000元
案件状态	已结案
明细记录	0条

2024年3季度 ≈2000元

事故类型	交通事故类
车损金额	≈2000元
案件状态	已结案
明细记录	5条

维修项目	维修方式	件数
右前车轮附件	更换	1
前下摆臂（右）	更换	1
低碳:前钢圈（右）	修理	1
拆装:事故部位	修理	1
喷漆:前保险杠皮	修理	1

涉三者车(本车)事故 已结案（共0条）

本车未结案事故(含涉三者车事故) （共0条）

本车未结案事故(含涉二者车事故) (共0条)

车信盟检测建议

仅适用于车辆历史存疑事故，信息仅作参考，以实际车况为准。

车辆需检测情况

建议进一步检测

车况报告 4.6

历史车况报告不作为交易唯一参考，实际车况以实车检测报告为准

长安福特 福特 燃油车

车图仅供参考

查询时间2026-01-20

LVSH*********3583

官方验真

S

事故排查 5.0
火烧排查 5.0
泡水排查 5.0

4.9分
整车车况评分

A级
重要部件评级

无异常
里程记录是否异常

发动机/变速箱·优秀 优
无异常描述

里程表·正常 优
6.48万公里(截止2024-10)

其他重要部件·优秀 优
更换:前下摆臂(右);

保养习惯·优秀 优
定期保养(截止2024-04)

综合评估 维保记录 理赔记录

其他重要部件 车身外观 里程记录 保养习惯

其他重要部件

气囊 前/后桥 转向系统 空调系统
安全带 悬架系统 制动系统

温馨提示

悬架系统，请仔细对照**[理赔记录]**中的维修内容



车身外观

左前门	左前翼子板	前机盖	车顶
左后门	左后翼子板	后尾门	底大边
右后门	右后翼子板	前保险杠	挡风玻璃
右前门	右前翼子板	后保险杠	

温馨提示

前保险杠，请仔细对照**[理赔记录]**中的维修内容

里程记录

64847	0	75220
最大里程数	异常里程记录	预估公里数

2015-12	2515	首次进店
2016-07	8476	正常数据
2017-05	12739	正常数据
2018-01	17608	正常数据
2018-06	18599	正常数据
2018-07	19032	正常数据
2019-10	27394	正常数据
2020-12	34770	正常数据
2021-04	38541	正常数据

2022-07	47474	正常数据
2023-03	51211	正常数据
2023-10	55579	正常数据
2024-04	61092	正常数据
2024-06	62078	正常数据
2024-10	64847	正常数据

保养习惯

年均里程	**7011公里/年** 代步每年行驶2万~3万公里为日常代步
保养频次	**1.3次/年** 保养频次在2~3次属于正常保养
保养时间	**2024-04-27止** 该车已经1.8年没有在4s店保养了
进店时间	**2024-10-26止**

查博士
www.chaboshi.cn

LVSH*********3583

综合评估 维保记录 理赔记录

维保记录总结

2015.12.08～2024.10.26 总维保16次

16次	3次	13次
进店次数	维修次数	保养次数

12/2015 2515公里

项目描述：51–保养; 新福克斯16L免费换油服务;

更换材料：FSNFCS16;

12/2015 2515公里

项目描述：41–FSA; TCM REPROGRAMMING;

更换材料：15B22;

07/2016 8476公里

项目描述：AM–2015基础保养套餐赠送方案; BS SP第1次索赔;

更换材料：BSSP;

05/2017 12739公里

项目描述：AM–2015基础保养套餐赠送方案; BS SP第2次索赔;

更换材料：BSSP2;

01/2018 17608公里

项目描述：AM-2015基础保养套餐赠送方案; BSSP第3次索赔;

更换材料：BSSP3;

06/2018 18599公里

项目描述：AM-2015基础保养套餐赠送方案; BSSP第4次索赔;

更换材料：BSSP4;

07/2018 19032公里

项目描述：AM-2015基础保养套餐赠送方案; BSSP第5次索赔;

更换材料：BSSP5;

10/2019 27394公里

项目描述：SC-保养套餐出保客户2019; 5W 30;

更换材料：5W30MTH;

12/2020 34770公里

项目描述：SC-保养套餐出保客户 2019; 5W 30;

更换材料：5W30MTH;

04/2021 38541公里

项目描述：SC-保养套餐出保客户 2019; 5W 30;

更换材料：5W30MTH;

07/2022 47474公里

项目描述：RP-重复购买保养套餐; 5W 30;

更换材料：5W30MTH;

03/2023 51211公里

项目描述：RP-重复购买保养套餐; 5W 30;

更换材料：5W30MTH;

10/2023 55579公里

项目描述：SP-全新保养套餐索赔; 5W 30;

更换材料：5W30MTH;

04/2024 61092公里

项目描述：--重复购买保养套餐; 5W 30;

更换材料：5W30MTH;

06/2024 62078公里

项目描述：42-零件延保美赔; DP56 TCM;

更换材料：14M02;

10/2024 64847公里

项目描述：39-CLP中央预算; CLP MAINTENANCE;

更换材料：CLPZSBY;

查博士 www.chaboshi.cn