

鉴定结论

基本信息	委托方	环宇好车		技术支持	18723354997	牌照号码	
	车辆类型	轿车		使用性质	非营运	国别属性	国产
	出厂年月	2020年3月		参考款型	宝马3系 2020款 改款 325Li M运动套装		
	核载人数	5 人		车身尺寸	长:4.82; 宽:1.82; 高:1.46; 轴距:2.96 (米)		
	表征里程	72988 km		车架号	LBV6P4108LMW86200		
	排量/功率	1998 ml/ 135 kw		燃油标号	汽油 / 95 #		
车辆配置	驱动形式	变速器形式	发动机类型	进气形式	气囊配置	轮胎型号	制动形式
	前置后驱	8档手自一体	直列四缸	涡轮增压	8 气囊	225/45 R18	四轮盘式
	ABS防抱死	车身稳定系统	主动安全配置				
	有	有	EBD/EBA/TCS/ESP/上坡辅助/AUTOHOLD自动驻车				
	重要配置		自动分区空调/座椅记忆/自动LED大灯/定速巡航/发动机启停技术				
车辆技术状况描述	鉴定科目	检测、勘察结果描述					
	车身检查	无重大结构性损伤					
	发动机舱检查	工况正常无明显异常现象					
	驾驶舱检查	无明显异常磨损、功能键使用无异常					
	启动检查	启动顺畅; 无明显异常状况					
	路试检查	行驶正常; 无明显异常状况					
	底盘检查	无明显漏油漏水迹象					
综合描述	1. 符合国家机动车相关技术要求及法律法规, 不属于事故车、水泡车、火烧车;						

检测机构: 重庆衡正机动车评估有限公司

检测日期: 2025 年 10 月 18 日

重大车况检查判定表

一、事故判定

判定标准说明：

参照GB/T 30323-2013《二手车鉴定评估技术规范》，5.6判别事故车项目。

释义：经过严重碰撞等外力作用，造成车辆结构件发生变形、扭曲、褶皱等以及车辆修复过程造成钣金、烧焊、切割其中任何一种或几种变化的车辆总称。

车体结构示意图



代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车体左右对称性	车身结构上下左右是否对称	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	左A柱	变形 扭曲 更换 烧焊 褶皱	
3	左B柱		
4	左C（D）柱		
5	右A柱		
6	右B柱		
7	右C（D）柱		
8	左前纵梁		
9	右前纵梁		
10	左前减震器悬挂部位		
11	右前减震器悬挂部位		
12	左后减震器悬挂部位		
13	右后减震器悬挂部位		

检测结论：非事故车

二、泡水车判定

判定标准说明：

参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021 《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.2 判别泡水车；

释义：泡水车是指经水等导电液体浸泡导致车辆核心零部件、电气件等受损的车辆总称。

泡水车示意图



泡水参考线

检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车内地毯	通过对左列项目检测是否存在如下缺陷。 泡水锈蚀： 指车内金属部件因为泡水原因造成的大面积为明显的锈蚀。 泡水泥沙： 指车内存在明显泥沙痕迹。 泡水水渍： 指因为泡水车内存留的水印。 泡水霉斑： 指车内部件因为泡水后造成的明显发霉现象。 泡水修复： 指车内部件存在因泡水后进行修复所造成的痕迹。 只存在在部件1、3、8三个部件存在上述中相应缺陷，不被判定为泡水车	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	乘客/驾驶舱地板线束及接口		
3	座椅滑轨		
4	座椅坐垫下方		
5	转向柱		
6	点烟器底座		
7	安全带		
8	行李舱底板		
9	驾驶室内保险丝盒		
10	发动机舱保险丝盒		
11	空调出风口		
12	发动机线束及接口		
13	车顶篷		
14	车身底板框架		
15	柱夹层及周边		
16	驾驶舱内控制单元		
17	行李舱保险丝盒及线束		
18	其他		

检测结论： 非水泡车

三、火烧车判定

判定标准说明：

参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.3判别火烧车。

释义：火烧车指经燃烧、炙烤等高温作用的车辆总称。

检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	发动机舱盖隔音棉	火烧熏黑碳化 火烧炙烤融化 缺陷状态认定标准： 单点火烧熏黑碳化痕迹或火烧炙烤融化面积达到0.3m ² （含）以上，即被认定为此缺陷。	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	防火墙隔音棉		
3	机舱内线束		
4	机舱内管路		
5	仪表台及内饰		
6	车身底板涂层		
7	行李箱底板涂层		

检测结论：非火烧车

四、里程推定

推定依据：


1. 车载电脑记录数据的诊断结果及分析。
2. 第三方历史记录查询。
3. 乘用车在使用周期内，车辆部件磨损及损耗程度分析，但不作为绝对推定依据。
4. 报告中里程数所用“推定”之概念，系采用《二手车鉴定评估技术规范》(GB/T30323-2013)中对相应项目的描述方式。

代码	检测项目	推定标准	检测结果
1	组合仪表	显示是否正常	
2	轮胎	磨损程度、更换情况	
3	刹车盘面	磨损程度、更换情况	
4	刹车蹄片	磨损程度、更换情况	
5	方向盘面	磨损程度	
6	换挡把手面	磨损程度	
7	座椅整体成色	磨损与保养情况	
8	中控台设备表面与按键	磨损程度	
9	离合、制动、加速踏板	磨损程度	
10	车载电脑记录数据诊断	各通道的数据内容	
11	第三方历史记录查询	历史记录	
12	其他		
			表征里程数
			72988 km
			推定里程数
			真实

宝马3系 2020款 改款 325Li M运动套装

LBV6P4108LMW86200

车身外观鉴定示意图



备注：前挡风玻璃更换；

车信盟®

订单号: 18371106452960

秉持第三方 恪守公信力



本报告附交易保障

享

120天买方保障

90天卖方保障



宝马

宝马 3系 325Li 2.0T 手自一体(8档) 首发版 2020改款

车架号 LBV6P*****00



交易保障



官方验证

400-820-3152

工作日 9:00-11:00 13:00-17:00

报告发布日期: 2025-10-14 (报告记载信息有效期为30天)

车信盟提示

维修痕迹¹

骨架异常提示

加强件异常

车信盟提示

(信息仅作参考, 以实际车况为准。)

正常 异常 未获取



结构性损伤记录
(未发现)



安全气囊记录



发动机记录



火烧记录



涉水记录



盗抢记录



营运记录



大额车损记录



风险提示记录
(未发现)

记录于: 2024年第1季度

最近一次里程数

约 05.2 万公里

试运行期信息仅供参考



召回记录

提示车辆未发现召回记录。

车辆维修痕迹图

(信息仅作参考，以实际车况为准。)

✖ 维修部位 // 2处异常已修复

- 正前方
- 前方右侧
- 中间右侧
- 后方右侧
- 正后方
- 后方左侧
- 中间左侧
- 前方左侧
- 顶部
- 底部
- 内部



电机/驱动系统



其他控制



电池/储能系统



充电桩



其他出厂设备

骨架异常提示

(信息仅作参考，以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现骨架异常

加强件异常提示

(信息仅作参考，以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现加强件异常

车辆信息摘要

所有人

个人

距首次登记时间

5-6年

最后一次登记时间 3-6年

车主任数 1任

使用性质 非营业个人

新能源标志 否

车辆基本信息

中文品牌 宝马

详细型号 宝马 3系 325Li 2.0T 手自一体(8档) 首发版 2020改款

车架号 LBV6P*****00

车身颜色 白色

车辆类型 轿车

出厂日期 2020年03月24日

燃料类型 汽油

排放标准 GB18352.6-2016国VI

整车重量(kg) -

排量(ml) 1998

国产/进口

国产

车辆配置信息

发动机号 42*****

功率(kw) 135

车外廓长(mm) 4829

车外廓宽(mm) 1827

车外廓高(mm) 1463

变速箱 手自一体变速器(AT)

保险事故基本信息

交强险保单是否有效

商业险保单是否有效

交强险是否连续投保

商业险是否连续投保

本车已结案事故次数 2

涉三者车(本车)已结案事故次数 1

本车未结案事故次数(含涉三者车事故) 0

单次事故最大损失金额 ≈4000元

车辆需检测情况 无特别建议

本车事故 已结案 (共2条)

● 2025年4季度 ≈4000元

事故类型 交通事故类
车损金额 ≈4000元
案件状态 已结案
明细记录 2条

维修项目	维修方式	件数
前风挡玻璃附件	更换	1
前风挡玻璃	更换	1

● 2020年3季度 ≈4000元

事故类型 交通事故类
车损金额 ≈4000元
案件状态 已结案
明细记录 0条

涉三者车(本车)事故 已结案 (共1条)

● 2020年3季度 ≈4000元

事故类型 交通事故类
车损金额 ≈4000元

案件状态

已结案

明细记录

1条

维修项目	维修方式	件数
后保险杠加强筋	修理	1

本车未结案事故(含涉三者车事故) (共0条)

车信盟检测建议

仅适用于车辆历史存疑事故，信息仅作参考，以实际车况为准。



车辆需检测情况 ?

无特别建议

免责声明

本报告展示内容涉及多方信息汇总，仅基于截止到出具报告日所收集到的相关数据信息。因所有数据信息均来自第三方，车信盟不对信息的完整性、准确性做出保证，不承担因此导致的任何损失。本报告仅用于车辆交易参考，不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。如遇部分数据可能未被采集或收录，或对报告内容存疑，建议您进行车辆实车检测，以便做出更精准的交易决策。

名词解析



历史车况报告不作为交易唯一参考, 实际车况以实车检测报告为准

华晨宝马 宝马 燃油车



查询时间2025-10-16

车图仅供参考

LBV6*****6200



官方
验真

S



4.9分



整车车况评分



A级

重要部件评级



无异常

里程记录是否异常



- 事故排查 5.0
- 火烧排查 5.0
- 泡水排查 5.0

发动机/变速箱·优秀 优

无异常描述

里程表·正常 优

5.17万公里(截止2024-02)

其他重要部件·优秀 优

无异常描述

保养习惯·-- --

定期保养(截止2023-10)

综合评估 维保记录

车身外观 里程记录 保养习惯

🚗 车身外观

- 左前门
- 左后门
- 右后门
- 右前门
- 左前翼子板
- 左后翼子板
- 右后翼子板
- 右前翼子板
- 前机盖
- 后尾门
- 前保险杠
- 后保险杠
- 车顶
- 底大边
- 挡风玻璃

08/2020

来自:维保

项目描述: 检查后部重放部位钣金油漆,后杠\后杠下,

项目描述: 检查后部事故部位报价油漆:后杠\后杠下;
免费清洗车辆钣金:拆装校修后杠\后杠下;
尊敬的3系客户, 我们为您提供尊享出行
服务; 年月日为客户提供上门取/送车服
务; BMW互联驾驶基础型服务免费延期;
BMW配件质量担保: 非易损件非人为损
坏, 配件质保期2年不限公里数: ; **三
者; 1.我是您本次的服务顾问:***,电话:,有
问题及时联系我; 尾门抛光; VHC车辆健
康检查尊敬的3系客户,我们为您提供尊享
出行服务年 月 日为客户提供上门取/送
车服务; BMW互联驾驶基础型服务免费延
期BMW配件质量担保:非易损件非人为损
坏, 配件质保期2年不限公里数; ** 三者;

02/2021

来自:维保

项目描述: **前保险杠**(喷漆); 尊敬的3系客户, 我们为
您提供尊享出行服务, 免费提供代步车;
客户自费1300; 拆卸/安装前面保险杠护
板;

04/2022

来自:维保

项目描述: **前杠**(喷漆); 拆装前杠; 车辆健康检查; 喷
漆; 钣金维修; 后部制动器保养; 续保赠送
代金券; 钣金卷; 1.后制动片过度磨损: ;
更换材料: s油量小于70%润滑油; 修理套件制动摩
擦片不含石棉;

02/2024

来自:维保

项目描述: 更新两个**轮胎**; 机电维修; 更换: 左前、
右前轮胎; 车辆健康检查;
更换材料: **轮胎**VEN***S1EVO3HRS;

📍 里程记录



51682

最大里程数



0

异常里程记录



72932

预估公里数

2020-04	5	首次进店
2020-04	0	正常数据
2020-08	5102	正常数据
2020-10	10669	正常数据
2021-02	17390	正常数据
2022-04	31203	正常数据
2022-04	31203	正常数据
2022-04	31203	正常数据
2023-10	50039	正常数据
2024-02	51682	正常数据

❤️ 保养习惯

年均里程

13521公里/年

代步每年行驶2万~3万公里为日常代步

保养频次

1.6次/年

保养频次在2~3次属于正常保养

保养时间

2023-10-27止

该车已经2.0年没有在4s店保养了

进店时间

2024-02-01止



LBV6*****6200

综合评估 维保记录

维保记录总结

2020.04.07~2024.02.01

总维保10次

10次 进店次数	3次 维修次数	6次 保养次数
-------------	------------	------------

04/2020 5公里

项目描述: 保养;

04/2020 0公里

项目描述: 保养;

08/2020 5102公里

项目描述: 尊敬的3系客户, 我们为您提供尊享出行服务; 年月日为客户提供上门取/送车服务。; BMW互联驾驶基础型服务免费延期; BMW配件质量担保: 非易损件非人为损坏, 配件质保期2年不限公里数: ; **三者; 1.我是您本次的服务顾问:***,电话:,有问题及时联系我。; 免费清洗车辆钣金:拆装校修后杠、后杠下。检查后部事故部位报价油漆:后杠、后杠下。尾门抛光。VHC车辆健康检查尊敬的3系客户,我们为您提供尊享出行服务年 月 日为客户提供上门取/送车服务。BMW互联驾驶基础型服务免费延期BMW配件质量担保:非易

服务专员定期DIYIVV配件质量担保:非易
损件非人为损坏, 配件质保期2年不限
公里数;** 三者;

10/2020

10669公里

项目描述: BMW配件质量担保: 非易损件非人为
损坏, 配件质保期2年不限公里数: ;
1.我是您本次的服务顾问:***,电话:,有
问题及时联系我。; 尊敬的7系客户,
我们为您提供尊享出行服务; 使用一次
基础保养券;

02/2021

17390公里

项目描述: 前保险杠(喷漆); 尊敬的3系客户,
我们为您提供尊享出行服务, 免费提
供代步车; 客户自费1300; 拆卸/安装
前面保险杠护板;

04/2022

31203公里

项目描述: 保养;

04/2022

31203公里

项目描述: 拆装前杠; 前杠(喷漆); 车辆健康检
查; 喷漆; 钣金维修; 后部制动器保养;
续保赠送代金券; 钣金卷; 1.后制动片
过度磨损: ;

更换材料: s油量小于70%润滑油; 修理套件制动
摩擦片不含石棉;

04/2022

31203公里

项目描述: 保养;

10/2023

50039公里

项目描述: 发动机油保养; 机电维修; 左侧迎宾灯不亮, 请检查; 车辆健康检查; 长悦标准套餐;

更换材料: BMW涡轮增压发动机LL-045W-30; 组件机油滤清器滤芯;

02/2024

51682公里

项目描述: 机电维修; 更换: 左前、右前轮胎; 更新两个轮胎; 车辆健康检查;

更换材料: **轮胎Ven***S1evo3HRS;