

## 鉴定结论

基本信息	委托方	环宇好车		技术支持	18723354997	牌照号码	渝B 332KY
	车辆类型	轿车		使用性质	非营运	国别属性	国产
	出厂年月	2016年3月		参考款型	蒙迪欧 2013款 2.0L GTDi200时尚型		
	核载人数	5 人		车身尺寸	长:4.86; 宽:1.85; 高:1.48; 轴距:2.85 (米)		
	表征里程	68328 km		车架号	LVSHFFAC9GF461155		
	排量/功率	1999 ml/ 149.3 kw		燃油标号	汽油 / 92 #		
车辆配置	驱动形式	变速器形式	发动机类型	进气形式	气囊配置	轮胎型号	制动形式
	前置前驱	6挡手自一体	直列四缸	涡轮增压	8 气囊	235/50 R17	四轮盘式
	ABS防抱死	车身稳定系统	主动安全配置				
	有	有	EBD/EBA/TCS/ESP/上坡辅助				
	重要配置		自动分区空调/自动头灯/无钥匙进入-启动/定速巡航				
车辆技术状况描述	鉴定科目	检测、勘察结果描述					
	车身检查	无重大结构性损伤					
	发动机舱检查	工况正常无明显异常现象					
	驾驶舱检查	驾驶舱底板最低位局部脏污 最低位轻微进水痕迹					
	启动检查	启动顺畅; 无明显异常状况					
	路试检查	行驶正常; 无明显异常状况					
	底盘检查	无明显漏油漏水迹象					
综合描述	1. 符合国家机动车相关技术要求及法律法规, 不属于事故车、水泡车、火烧车;						

检测机构: 重庆衡正机动车评估有限公司

检测日期: 2025 年 10 月 15 日

# 重大车况检查判定表

## 一、事故判定

判定标准说明：

参照GB/T 30323-2013《二手车鉴定评估技术规范》，5.6判别事故车项目。

释义：经过严重碰撞等外力作用，造成车辆结构件发生变形、扭曲、褶皱等以及车辆修复过程造成钣金、烧焊、切割其中任何一种或几种变化的车辆总称。

车体结构示意图



代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车体左右对称性	车身结构上下左右是否对称	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	左A柱	变形 扭曲 更换 烧焊 褶皱	
3	左B柱		
4	左C（D）柱		
5	右A柱		
6	右B柱		
7	右C（D）柱		
8	左前纵梁		
9	右前纵梁		
10	左前减震器悬挂部位		
11	右前减震器悬挂部位		
12	左后减震器悬挂部位		
13	右后减震器悬挂部位		

**检测结论：非事故车**


## 二、泡水车判定

判定标准说明：

参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021 《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.2 判别泡水车；

释义：泡水车是指经水等导电液体浸泡导致车辆核心零部件、电气件等受损的车辆总称。

泡水车示意图



泡水参考线

### 检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车内地毯	通过对左列项目检测是否存在如下缺陷。 泡水锈蚀： 指车内金属部件因为泡水原因造成的大面积为明显的锈蚀。 泡水泥沙： 指车内存在明显泥沙痕迹。 泡水水渍： 指因为泡水车内存留的水印。 泡水霉斑： 指车内部件因为泡水后造成的明显发霉现象。 泡水修复： 指车内部件存在因泡水后进行修复所造成的痕迹。 只存在在部件1、3、8三个部件存在上述中相应缺陷，不被判定为泡水车	驾驶舱底板最低位轻微进水痕迹 局部脏污
2	乘客/驾驶舱地板线束及接口		
3	座椅滑轨		
4	座椅坐垫下方		
5	转向柱		
6	点烟器底座		
7	安全带		
8	行李舱底板		
9	驾驶室内保险丝盒		
10	发动机舱保险丝盒		
11	空调出风口		
12	发动机线束及接口		
13	车顶篷		
14	车身底板框架		
15	柱夹层及周边		
16	驾驶舱内控制单元		
17	行李舱保险丝盒及线束		
18	其他		

检测结论： 非水泡车

### 三、火烧车判定

判定标准说明：

参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.3判别火烧车。

释义：火烧车指经燃烧、炙烤等高温作用的车辆总称。

#### 检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	发动机舱盖隔音棉	火烧熏黑碳化 火烧炙烤融化 缺陷状态认定标准： 单点火烧熏黑碳化痕迹或火烧炙烤融化面积达到0.3m <sup>2</sup> （含）以上，即被认定为此缺陷。	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	防火墙隔音棉		
3	机舱内线束		
4	机舱内管路		
5	仪表台及内饰		
6	车身底板涂层		
7	行李箱底板涂层		

检测结论：非火烧车

## 四、里程推定

推定依据：


1. 车载电脑记录数据的诊断结果及分析。
2. 第三方历史记录查询。
3. 乘用车在使用周期内，车辆部件磨损及损耗程度分析，但不作为绝对推定依据。
4. 报告中里程数所用“推定”之概念，系采用《二手车鉴定评估技术规范》(GB/T30323-2013)中对相应项目的描述方式。

代码	检测项目	推定标准	检测结果
1	组合仪表	显示是否正常	
2	轮胎	磨损程度、更换情况	
3	刹车盘面	磨损程度、更换情况	
4	刹车蹄片	磨损程度、更换情况	
5	方向盘面	磨损程度	
6	换挡把手面	磨损程度	
7	座椅整体成色	磨损与保养情况	
8	中控台设备表面与按键	磨损程度	
9	离合、制动、加速踏板	磨损程度	
10	车载电脑记录数据诊断	各通道的数据内容	
11	第三方历史记录查询	历史记录	
12	其他		
			表征里程数
			68328 km
			推定里程数
			<b>真实</b>

蒙迪欧 2013款 2.0L GTDi200时尚型

LVSHFFAC9GF461155

### 车身外观鉴定示意图



备注:



本报告附专属交易保障>>



福特

享 120天买方保障  
90天卖方保障

福特 蒙迪欧 2.0T 手自一体(6档)  
GTDI200 时尚型 2013款

车架号 LVSHF\*\*\*\*\*55



官方验证



专属保障

400-820-3152

工作日 9:00-11:00 13:00-17:00

报告发布日期: 2025-05-15 (报告记载信息有效期为30天)

车信盟提示

维修痕迹

骨架异常提示

加强件异常提示

车信盟提示

(信息仅作参考,以实际车况为准)

正常 异常 未获取



结构性损伤记录  
(未发现)



安全气囊记录



发动机记录



火烧记录



涉水记录



盗抢记录



营运记录



大额车损记录



风险提示记录  
(未发现)



召回记录

提示车辆可能存在未完成的召回记录, 请尽快联系  
授权经销商(维修点)核实并预约召回。

召回日期

2019/11/08-2022/11/07

所在总成

气囊和安全带

展开详情 

召回日期

2018/02/25-2021/02/24

所在总成

制动系

展开详情 

## 车辆维修痕迹图

(信息仅作参考，以实际车况为准。)

### 维修部位

0处异常已修复

- 正前方
- 前方右侧
- 中间右侧
- 后方右侧
- 正后方
- 后方左侧
- 中间左侧
- 前方左侧
- 顶部
- 底部
- 内部



电机/驱动系统



其他控制



电池/储能系统



充电桩



其他出厂设备

## 骨架异常提示

(信息仅作参考，以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现骨架异常

## 加强件异常提示

(信息仅作参考，以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现加强件异常

## 车辆信息摘要

所有人	个人
距首次登记时间	7年及以上
车主任数	1任
使用性质	非营业个人
新能源标志	否

## 车辆基本信息

中文品牌	福特
车辆型号	福特 蒙迪欧 2.0T 手自一体(6档) GTDI200 时尚型 2013款
车架号	LVSHF*****55
车辆类型	轿车
出厂日期	2016年03月19日
燃料类型	汽油
排放标准	GB18352.5-2013国V

整车重量(kg) 1659

排量(ml) 1999

核定载客 5

国产/进口 国产

### 车辆配置信息

发动机号 GA\*\*\*\*\*

功率(kw) 149

车外廓长(mm) 4860

车外廓宽(mm) 1854

车外廓高(mm) 1480

变速箱 手自一体变速器(AT)

### 保险事故基本信息

交强险保单是否有效

商业险保单是否有效

交强险是否连续投保

商业险是否连续投保



本车已结案事故次数

0

涉三者车(本车)已结案事故次数

0

本车未结案事故次数(含涉三者车事故)

0

单次事故最大损失金额

≈0 元

车辆需检测情况

无特别建议

**本车事故** 已结案 (共 0 条)

**涉三者车(本车)事故** 已结案 (共 0 条)

**本车未结案事故次数(含涉三者车事故)** (共 0 条)

### 车信盟检测建议

仅适用于车辆历史存疑事故，信息仅作参考，以实际车况为准。



车辆需检测情况 ?

**无特别建议**

### 免责声明

本报告展示内容涉及多方信息汇总，仅基于截止到出具报告日所收集到的相关数据信息。因所有数据信息均来自第三方，车信盟不对信息



福特

VIN: LVSHFFAC9GF461155

出报告时间: 2025-10-15 14:58

### 历史车况综合评级

评级说明

综合评级  
**S4.9A**

**S 级**  
事故火烧水泡  
S M R

**4.9 分**  
整车车况评分  
满分5

**A 级**  
重要部件评级  
A B C

火烧排查	5.0分 ✓	泡水排查	5.0分 ✓	事故排查	5.0分 ✓
发动机 / 变速箱	5.0分 ✓	其他重要部件	5.0分 ✓	车身外观	5.0分 ✓
车主爱惜度	1.8分 ⚠	里程记录	正常 ✓		

年平均行驶里程: -- 公里    年平均保养次数: -- 次    最后保养时间: 2016-09    最后记录时间: 2016-09

### 解析快读版

### 维保数据

### 碰撞数据

### 其他维修

- 维修历史 -- 项目: SBSB; 底盘免费健诊;  
材料:

### 保养记录

2016-09    3086 km  
项目描述:SBSB;底盘免费健诊;机油机滤-更换;更换机油滤芯;  
更换材料:机油#1L:1;机油 4L#4L:1;机油滤清器:1;

### 历史里程

3086 km 已行驶里程    0 条 异常里程记录    无法预估 预估里程数

时间	里程 (公里)	类型
2016-09	3086 km	首次进店

## 车主爱惜度

★ ★ ★ ★ ★ 1.8

平均行驶里程: -- 公里    年平均保养次数: -- 次    最后保养时间: 2016-09    最后记录时间: 2016-09

《查博士免责条款》